

Naprawy Pixeli Licznika/radio/klimatyzacja Bmw

<http://Staszica 20>

Naprawa liczników BMW

Proponujemy profesjonalne usługi w zakresie: - Napraw uszkodzonych pixeli liczników w samochodach marki BMW: e38, e39 oraz e53. Taśmy wymieniamy w całości na nowe. Nie stosujemy żadnych chińskich naklejek na ścieżki! Używamy tylko i wyłącznie oryginalnych produktów co przekłada się na 100% działających pixeli! - Napraw uszkodzonych pixeli radia samochodowego mid w samochodach marki BMW: e38, e39 oraz e53. - Napraw uszkodzonych paneli klimatyzacyjnych BMW e38. - Napraw uszkodzonych pikseli licznika/radia RANGE ROVER VOGUE L322 - Napraw uszkodzonych ścieżek wyświetlaczy LCD w samochodach marki BMW: e38, e39 oraz e53 - Napraw wylanych wyświetlaczy LCD w samochodach marki BMW: e38, e39 oraz e53 - Napraw uszkodzonych silniczków licznika w samochodach marki BMW: e38, e39 oraz e53 oraz RANGE ROVER Vogue L322 Uszkodzone podzespoły należy wysłać do nas lub dostarczyć osobiście pod adres: Studio EFEKT, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno Jakub Olczyk, tel. kontaktowy dla kuriera: 793 198 228 UWAGA: Taśmy wymieniamy w całości na nowe. Nie stosujemy żadnych chińskich naklejek na ścieżki! Używamy tylko i wyłącznie oryginalnych produktów co przekłada się na 100% działających pixeli! Szybka realizacja 3-5 dni Na terenie całego kraju Oryginalne podzespoły Setki realizacji i zadowolonych klientów Wysoka jakość W razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego 793 198 228.

Date utworzenia: 20-09-2019